

## 令和5年度 通学路要対策箇所一覧【山西小学校区】

番号	危険箇所（路線名等）	危険性・原因等	対策内容	担当部署	対策状況	
1	アニー前の横断歩道 押しボタン式信号機付 (熊本主要地方道熊本高森線)	【危険性】 ○信号無視する車が多く目撃されており、保護者も不安に思っている。 【原因等】 ○信号の視認性の悪さ。 ※すぐ近くに県道山西大津線との交差点の信号機がある為そちらに注意が行き見落とされる可能性も考えられる。 ○依山方面からは緩い下りの直線道路である為、速度が出やすく信号を見落としやすい。 ○漫然運転等運転手の問題	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。	
			○交通安全教育等 ○村民の方への広報	村	・総務課 ・教育委員会	【実施中】 ○継続して実施。下校時間を防災無線で流し保護者や地域の方で見守りを行う等の対策を今後検討。
			○交通指導取締り等	警察		【実施中】 ○村内において継続的に取り締まりを実施。
			○注意・警戒看板の設置 ○交差点、横断歩道、同手前のカラー舗装化等	阿蘇地域振興局 土木部	【検討中】 ○対策案を参考に有効な手段を検討する。	
2	出の口・宮山 (大規模林道と村道交差点)	【危険性】 ○横断歩道はあるが、登りも下りもカーブがあり見通しが悪い、本年度事故が発生しており早急に安全対策を講じる必要がある。 【原因等】 ○付近の方から、出の口方面からくる自転車や自動車が一時的に止まないことがよくある。との情報提供有。 ○交差点の視認性の悪さ等。	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。	
			○注意・警戒看板の設置 ○交差点、横断歩道、同手前のカラー舗装化等	村	・建設課	【検討中】 ○対策案を参考に有効な手段を検討。
			○交通安全教育等 ○村民の方への広報	村	・総務課 ・教育委員	【実施中】 ○継続して実施。
			○交通指導取締り等	警察		【実施中】 ○村内において継続的に取り締まりを実施。
3	馬場地区ヘアピンカーブ (県道山西大津線)	【危険性】 ○ヘアピンカーブがあり見通しも悪い為歩行者は大変危険。 【原因】 ○ヘアピンカーブや見通しの悪さ。	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。	
			○交通指導取締り等	警察		【実施中】 ○村内において継続的に取り締まりを実施。
			○道路の改良	阿蘇地域振興局 土木部		【対策中】 ○第2工業団地建設に伴い、ヘアピンカーブの解消工事を実施予定。また、歩道についても順次設置していく計画。
			○村民の方への広報	村	・総務課	【実施中】 ○継続して実施。
4	新所交差点 (押しボタン式信号機交差点)	【危険性】 ○見通しの悪い交差点であり、押しボタン式の信号機が設置されている。鳥子工業団地へ直進する車が多い。 【原因等】 ○役場方面へは下り坂となりスピードも出やすく、通勤時間帯には一時的に交通量も増える。 ○押しボタン式信号機であり信号を見落とす可能性が高い。	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。	
			○交通指導取締り等 ○車両用信号機の設置（道路拡幅等措置が必要）	警察		【交通指導取締り等：対策中】 ○村内において今後も継続的な取り締まりを実施。速度違反者数は回数を重ねることに減少している。 【車両用信号機の設置：対策不可】 ○車両用信号機については前述のとおり、山西小学校方面へ行く道路幅が足りず、現状では設置は困難。
			○交差点道路の拡幅 ○注意・警戒看板の設置、同手前のカラー舗装化等	村	・建設課	【交差点道路の拡幅：対策不可】 ○道路の拡幅については、JA集出荷場北側にN T Tの配電盤があり、移設に高額のコストがかかるため、現状では困難。 【看板の設置、カラー化：対策済】 ○交差点のカラー化、看板の設置等を行っている。
			○交通安全教育等 ○村民の方への広報	村	・総務課 ・教育委員	【実施中】 ○継続して実施。

5	セブンイレブン 小森店前交差点	<p>【危険性】 ○見通しがよく信号機のある交差点だが、周辺の店舗に出入りする車や鳥子工業団地方面へ右左折する車が多い為、歩行者は非常に危険である。</p> <p>【原因等】 ○登校時は学校長、教育長、交通指導員、駐在所、見回り隊等の交通指導があるが、下校時は下校時間がまちまちであるため手薄になる。</p>	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	<p>【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。</p>
			○交通指導取締り等	警察	<p>【実施中】 ○村内において継続的に取締りを実施。</p>
6	高遊東 (県道堂園小森線)	<p>【危険性】 ○工場や店舗などに入出入りする車が多い為歩道を横切る危険な箇所が多々存在する。また、下校時横断歩道のないところを渡らなければならない児童がいる。</p> <p>【原因等】 ○全日食前に信号機が付いたが交通量が多く、信号無視を行う車両の目撃情報もある。 ○運転者は車道から歩道を横切るときは必ず一時停止をしなければならない。運転者の交通違反が原因。</p>	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	<p>【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。遠回りしてでも押しボタン式のある横断歩道を渡るように継続的に指導を行う。</p>
			○交通指導取締り等	警察	<p>【実施中】 ○村内において継続的に取締りを実施。</p>
			○道路の改良 ※当面の措置として ・注意看板等の設置 ・速度抑制の道路標示設置	阿蘇地域振興局 土木部	<p>【検討中】 ○対策案を参考に有効な手段を検討する。</p>
			○交通安全教育等 ○村民の方への広報	村 ・総務課 ・教育委員会	<p>【実施中】 ○継続して実施。</p>
7	あぜみち前交差点 (県道堂園小森線)	<p>【危険性】 ○横断歩道はあるが横の道から出入りする車が多く歩行者の視認性も悪い。</p> <p>【原因等】 ○横断歩道、交差点等の視認性の悪さ。</p>	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	<p>【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。</p>
			○交通安全教育等 ○村民の方への広報	村 ・総務課 ・教育委員会	<p>【実施中】 ○継続して実施。</p>
			○信号機の設置 ○横断歩道の移設	警察	<p>【対策不可】 ○歩行者だまりの確保ができないため。</p>
			○注意・警戒看板の設置 ○交差点、横断歩道、同手前のカラー舗装化等	阿蘇地域振興局 土木部	<p>【検討中】 ○対策案を参考に有効な手段を検討する。</p>