

令和5年度 通学路要対策箇所一覧【河原小学校区】

番号	危険箇所（路線名等）	危険性・原因等	対策内容	担当部署	検討結果	
1	秋田橋の横断歩道 (主要地方道熊本高森線)	【危険性】 ○多くの児童が登下校時に利用する押しボタン式の横断歩道であるが、信号無視をする車両が時折いるとの目撃情報あり。 【原因等】 ○運転者の交通違反。	○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等	【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。	
			○交通安全教育等 ○村民の方への広報	村	・総務課 ・教育委員会	【実施中】 ○継続して実施。
			○交通指導取締り等	警察		【実施中】 ○村内において継続的に取り締まりを実施。
			○注意・警戒看板の設置 ○交差点、横断歩道、同手前のカラー舗装化等	阿蘇地域振興局 土木部		【検討中】 ○対策案を参考に有効な手段を検討する。
2	河原団地から秋田方面 (村道坂道)	【危険性】 ○秋田方面に向かい、道路左右にある竹藪の竹が、豪雨や強風などの影響を受けて倒れ、通行の妨げになることがある。 【原因等】 ○土地の管理	○土地所有者への管理依頼	村	【実施中】 ○土地所有者への管理依頼	
			○学校、家庭における児童への交通安全教育・指導	P T A、学校、安全協会等		【実施中】 ○学校、家庭における児童への交通安全教育を今後も実施。