

## 平成27年度 通学路要対策箇所一覧【河原小学校区】

### 【河原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	県道熊本高森線	秋田橋近くの横断歩道周辺	朝の通学時、通行量が多く、スピードを出す車も多いため、横断歩道を渡る場合でも危険である。	信号機の設置	警察	押しボタン式信号設置済
				交通取り締まり	警察	対策中
				通学路・スクールゾーン標識の設置	学校 教委	歩道があるため不要
				横断歩道・道路の色の変更	県	対策中