

令和2年度 通学路要対策箇所一覧【河原小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策状況
1	村道田中・高遊線	河原団地	登下校時、丘陵の頂点付近を通る道路では、見通しが悪く横断する際に危険である。	注意喚起の看板設置 歩道のカラー化	村	検討中
2			河原団地から秋田への通学路が狭く、車が通過する際に危険である。			
3	村道秋田・灰床線	河原小学校 南側道路	急な下り坂が続き、車のスピードが出やすい。本年6月(休業中)には、トラックがカーブで横転し、通学路となる歩道に貨物を散乱させる事故が発生した。	道路標示等による速度抑制対策	村	検討中
4	村道秋田・灰床線	秋田橋丁字路	横断歩道用に信号機が設置されたが、丁字路となる小野方面からの車用の信号機がないため、横断する児童と右折する車との接触の可能性がある。	信号機の設置	村	設置困難